


## Bekabeling

de aansluitingen van een UTP kabel / connector:


### UTP-bedrading 8-aderig:

UTP-bedrading met 8 aders is per 2 aders getwist. De manier waarop de aders getwist zijn is op de onderstaande tekening te zien. Met P1 t/m P4 worden de paren 1, 2, 3 en 4 bedoeld.




## Aansluiten van de connector

De UTP RJ45-connector biedt plaats voor 8 contacten. Bij ISDN hoef je alleen de pennen 3, 4, 5 en 6 aan te sluiten (paren 2 en 3). Op de volgende tekening zie je de aansluitingen van de connector.



Aansluitingen RJ45  
achteraanzicht



RJ45-connector  
vooraanzicht

Meijer IJzerwaren